什麼是浮動工具?

浮動工具




∕uindman

說明


大部分工業機器人依預先輸入的路徑運作,類似 CNC,能按指令 切割固定尺寸(不考慮剛性和精度)。而人工研磨主要是修飾外觀, 移除表面多餘材料,這與固定路徑加工原理不同。當需移除較大 公差的表面材料或僅改變表面品質而不改變幾何形狀時,固定路 徑加工就會顯現出問題。

- 1. 可吸收工件各種誤差與公差,並維持固定接觸力。
- 2. 簡化教導路徑。



恆定接觸力

浮動工具利用氣壓提供恆定接觸力,即使物體表面起伏不定也能 保持一致。控制氣壓大小可平均移除表面材料,避免過切、接機、 斷刀等問題,並大幅簡化機器人路徑教導的複雜度。



浮動類型

按照不同應用需求,浮動工具有徑向(萬向)、角度、線性(單向)、 連桿等多種動作模式。

徑向浮動

吸收刀刃側向 360° 的公差或位置變化,做全 周自由擺動,適用於複雜特徵上的毛邊。



角度浮動

吸收刀刃側向的公差或位置變化,做同一平 面上的擺動,適用於直線或平緩面上的毛邊。



線性浮動

能在軸向前後浮動,補償尺寸誤差,適合移 除平面毛邊或表面研磨。



連桿浮動

讓研磨工具做擺動浮動,吸收尺寸誤差且不 改變接觸角度,適合移除大毛邊、填縫焊道 或修整表面形狀。




根據不同工法,浮動工具可與氣動主軸、氣動銼刀、打磨機及砂 輪機等配合使用。

浮動工具適用於壓鑄件去毛邊、焊道研磨及表面研磨,不僅降低 機械手臂自動化難度,還提升工作品質。

建議迴路圖

按照下圖迴路所示準備合適的空壓源,最大流量需大於工具的耗氣量。



No.	類型	建議型號
1	調壓過濾器	MAFRF401
2	精密調壓器	MAIR100
3	潤滑器	MAL302
4	電磁閥	MVDC-220



安全注意事項

⚠ 浮動工具



∕uindman

♠ 注意事項

• 氣體潤滑

提供浮動力的氣源 (ø4mm 快速接頭) 不應潤滑,因為內部是密閉腔室,潤滑油可能會堵塞導致故障。

氣動主軸、氣銼機、散打機、氣動砂輪機則需要潤滑,如果給油器無法調整到合適的油量,可嘗試定期開啟給油(間隔數小時到一天,需要測試)。

• 浮動向 & 反作用力

使用適合浮動形式的研磨材料,以避免浮動機構因不正確受力 而損壞。


TR*、TA* 需使用側面加工研磨材料,尤其是 TA* 需注意接觸 工件的反作用力應在浮動方向上。

TLG 需使用端面加工研磨材料,若使用 90° 錐形滾銑刀,只能用於小孔緣毛邊。


TPG 需使用砂輪的面,不可使用砂輪的邊緣。

• 刀具彈跳

旋轉的滾銑刀接觸工件時,會因為滾動產生牽引力。TRG 浮動工具能 360° 擺動,因此可能會因牽引力偏離中位點。當滾銑刀經過內凹角時,兩點同時接觸工件可能導致刀具在轉角處劇烈彈跳,輕則刀具受損,重則浮動工具亦可能損壞。因此,教導機器人路徑時務必避開內凹角,或改用銼刀處理。




• 限制浮動工具的幾何特徵




• 限制浮動工具的幾何特徵

靠近牆面的孔 馬達和安裝支架 與部件面干涉 切削刀具與 肩部干涉



內部 D 型孔與開口成 90°

內圓孔與特徵干涉



安裝相關問題 FAQ

• 氣動工具可不可以調速?

可以使用節流閥調速,但一般不建議。如果切削力太強,可以 嘗試加快機器人的速度或降低浮動力。此外,使用較少的浮動 行程也能減少過磨程度。良好的浮動行程設定應略大於「工件 誤差」+「毛邊尺寸變化」+「研磨材料磨耗」,一般數值為數 十條至數毫米。如果切削力仍過強,可考慮調速,但下次應選 用更合適的浮動工具及耗材。

• 如何設定浮動?

- 1. 選定耗材與工具後,在目標材料上測試。
- 2. 工具動力全開 (0.5~0.6 MPa 並滿足耗氣量)。
- 3. 找出不會讓工具停止的最大浮動力(最大切削能力)。
- 4. 在該浮動力下,找出機器人的最佳移動速度以符合研磨需求。
- 如果機器人全速運行時研磨量仍過大,降低浮動力直至符合研磨需求。

• 空壓可以超過額定輸入範圍嗎?

不可低於額定輸入範圍,否則會導致功能異常。氣動工具不建 議超壓使用,可能會減少壽命。如果需要更高的切削力,浮動 力可以超過額定輸入,但不可調太高以免氣動工具因浮動力過 大而停止運轉。

