

2019年5月27日

型錄新增針閥調整注意事項通知

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品

可調型 MCM*迷你缸/MCKM*不旋轉缸/MCMBL 端點鎖定裝置/MCC*圓型缸，
將進行如下述變更，很抱歉造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。


1. 製品型號

MCM1/MCKM1/MCMA/MCMB/MCKMB/MCMBL/MCMBRA/MCMBRB
MCCG/MCCN

2. 變更理由

於型錄上新增針閥調整注意事項，以防止客戶在調整針閥時出現故障。

3. 變更內容

變更前	變更後
無注意事項	新增注意事項
<p>100 - A - N</p> <p>行程</p> <p>無：標準型 N：無尾型(尾端車平)</p> <p>無：墊片緩衝型(不可調) A：可調緩衝型(*) *ø8~ø12 氣缸內徑不適用。</p> <p>*特殊規格訂購請參 0-7 頁。 *單動型承製時請洽業務人員。 * Rc、NPT 牙型亦可承製，請洽業務人員。</p>	<p>· 100 - A - N LB</p> <p>行程</p> <p>無：標準型 N：無尾型(尾端車平)</p> <p>無：墊片緩衝型(不可調) A：可調緩衝型(*) *ø8~ø12 氣缸內徑不適用。</p> <p>⚠ 注意</p> <p>適用 (A) 可調緩衝型</p> <ol style="list-style-type: none"> 調節緩衝時，請將針閥鎖緊，再緩慢旋開到適當緩衝狀態(轉動需在 2.5 圈內)。 過度鬆開針閥，會使緩衝失效，並減短氣缸壽命。 <p>鎖緊 一字螺絲起子 鬆開</p> 

4. 變更實施日期：自 2019 年 5 月 29 日起。

5. 其他：如有其他疑問，請洽敝公司營業部。

以上