

2020年05月19日

MAIR300 系列型錄壓力錶孔更正設變通知

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品

MAIR300 系列型錄，將進行如下述變更
很抱歉造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

1. 製品型號


MAIR300



2. 變更理由

型錄標示錯誤，故更正型錄標示。壓力錶請組裝於上方壓力錶孔，原下方 1/8 螺牙請以塞頭鎖住。

3. 設計變更內容

MAIR300 型錄：





4. 變更實施日期
即日起。

5. 其他
如有其他疑問，請洽敝公司營業部。

以上