

2020年06月23日

## MAL200(L)內外油室設計變更，外油室整合針閥外觀設變

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品

**MAL200(L)潤滑器**，將進行如下述變更

很抱歉造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

### 1. 製品型號







MAL200、MAL200L

### 2. 變更理由

更換內外油室設計，整合內外油室與針閥成單一模組，同 MAL302 型式的注油調整，使用上更方便且外觀整潔。

### 3. 設計變更內容

MAL200、MAL200L 系列：

變更前		變更後	
內外油室與針閥整合前外觀		內外油室與針閥整合外觀	
			
			

### 4. 變更實施日期

2021年01月01日起，陸續更換。

### 5. 其他

如有其他疑問，請洽敝公司營業部

以上