



2016年06月07日

MVSC-460-4E* / MVAA-460-4A* 系列

「本體外觀」及「雷雕位置」變更通知

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品

MVSC-460-4E* / MVAA-460-4A* 系列

電磁閥/氣動閥，將進行如下述變更，很抱歉造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

1. 製品型號



MVSC-460-4E* / MVAA-460-4A*

2. 變更理由

- (1) 為增強本體結構，故變更「本體外觀」。
- (2) 為配合「本體外觀」變更而調整 MVSC-460-4E* 「0.2~0.8MPa」「CE」雷雕位置及 MVAA-460-4A* 「0.2~0.8MPa」雷雕位置。



3. 變更內容

(1) MVSC-460-4E*

變更前	變更後
舊本體	新本體
	



(2)MVAA-460-4A*

變更前	變更後
<p data-bbox="427 481 544 519">舊本體</p> 	<p data-bbox="1070 481 1187 519">新本體</p> 

4. 變更實施日期

採自然替換方式。

5. 其他

如有其他疑問，請洽敝公司營業部。

以上