



2016/06/01

「MCMI-08~025 風孔尺寸變更 設變通報」

感謝平日支持與推廣金器產品，
MCMI-08~025 將進行以下設計變更，
若造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

1. 型號

MCMI-08~025

2. 變更理由

原風孔設計的尺寸大小，易造成氣缸作動速度超出設計容許極限值，
故縮小風孔尺寸，減少氣缸作動速度易過快的情形，以免氣缸壽命縮短。

3. 設計變更內容

前後蓋風孔大小

尺寸	設變前尺寸			
	緩衝墊片		可調緩衝	
	前蓋	後蓋	前蓋	後蓋
08	風孔全開	Ø1.5	無可用機種	
Ø10	風孔全開	Ø1.5		
Ø12	風孔全開	Ø1.5		
Ø16	Ø2.5	Ø2.5	Ø2.5	Ø2.5
Ø20	風孔全開	風孔全開	Ø2.5	Ø2.5
Ø25	風孔全開	風孔全開	風孔全開	風孔全開

尺寸	設變前尺寸			
	緩衝墊片		可調緩衝	
	前蓋	後蓋	前蓋	後蓋
08	未設變	Ø1	無可用機種	
Ø10	未設變	Ø1		
Ø12	Ø1.2	Ø1.2		
Ø16	Ø1.2	Ø1	Ø1	Ø1
Ø20	Ø1.2	Ø1.2	Ø1.2	Ø1.2
Ø25	未設變	Ø1.5	未設變	未設變

4. 變更實施日期

2016/07/01 開始自然替換

5. 其他

如有其他問題，請洽敝司營業部門。