



2016/06/21

「MCMA/MCMB*/MCKMB-Ø32 風孔尺寸變更 設變通報」

感謝平日支持與推廣金器產品，
MCMA/MCMB*/MCKMB-Ø32 將進行以下設計變更，
若造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

1. 型號

MCMA/MCMB*/MCKMB-Ø32

2. 變更理由

因氣缸的氣孔大小控制氣缸作動速度，原設計氣孔大小易使氣缸作動速度超過設計容許上限，造成氣缸壽命縮短，故設變縮小氣孔尺寸。

3. 設計變更內容

氣孔尺寸由Ø3.5設變為Ø2.1

4. 變更實施日期

2016/07/01 開始採自然替換

5. 其他

如有其他問題，請洽敝司營業部門。