



2015 年 03 月 28 日

MAL401/403 系列外油室螺牙設變

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品

MAL401/403 系列三點組合，將進行如下述變更
 很抱歉造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

1. 製品型號

MAL401/403 系列三點組合

2. 變更理由

為使得 **MAL401/403** 系列注油量有更精確之調整，故更改外油室螺牙材質及牙距。

3. 設計變更內容

MAL401/403 系列

變更前		變更後	
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	
1	Outer Dome	resin	
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	
1	Outer Dome	resin	
2	Brass Insert	copper	

4. 變更實施日期

預計 2015 年 07 月 01 日起開始供應新產品規格。

5. 其他

如有其他疑問，請洽敝公司營業部

以上