



2020年06月23日

MAL400 內外油室設計變更，外油室整合針閥外觀設變

感謝貴公司平日支持與推廣金器商品

MAL400 潤滑器，將進行如下述變更

很抱歉造成客戶困擾，敬請理解配合，謝謝。

1. 製品型號

MAL400

2. 變更理由

更換內外油室設計，整合內外油室與針閥成單一模組，同 MAL302 型式的注油調整，使用上更方便且外觀整潔。

3. 設計變更內容

MAL400 系列：

變更前	變更後
內外油室與針閥整合前外觀	內外油室與針閥整合外觀

4. 變更實施日期

2020年09月01日起，陸續更換。

5. 其他

如有其他疑問，請洽敝公司營業部

以上