





2023 年 01 月 06 日

## MAFR302

### 頂出銷位置與箭號方向差異 設變通知

感謝您支持與推廣金器產品，下列產品規格將進行變更，抱歉造成您的困擾，敬請理解配合。

1. 產品型號：MAFR302
2. 變更理由：因生產製程影響，造成產品本體外觀差異。
3. 變更內容：紅圈示意為頂出銷痕。

	變更前	變更後
正面(有壓力錶)		
反面		

4. 變更實施日期：即日起，自然汰換，若有特別因素考量時，請再提出。
5. 其他：如有其他疑問，請洽詢公司營業單位。